

Produktbeskrivning

Fluke 9040 är en fasföljdsvisare som tydligt indikerar de 3 faserna på en LCD display tillsammans med fasföljden. Fluke 9040 är effektiv för mätning av fasföljd överallt där trefasström används till att driva motorer, styrenheter och elektriska system. Spännings och frekvensområdet är anpassat efter kommersiella och industriella tillämpningar. De mätprobar och krokodilklämmor som medföljer instrumentet är anpassade för att ge säker kontakt, särskilt på industriella kontakter. Inga batterier behövs då instrumentet försörjs av nätspänningen.

Levereras med 3 st mätprober, 3 st mätspetsar, fast anslutna mätkablar samt bruksanvisning. 2 års garanti.

Konstruerad för att möta EN 61010 KAT III 600V.

Produktinformation

42 - Mätinstrument

Batteri	Nej	Höjd	124mm
Spänningsområde	40-700V	Djup	27mm
Indikering	LCD	Frekvens	15-400Hz
Vikt	0,2kg	Bredd	61mm